


保山市隆阳区农村人居环境 整治 PPP 建设项目质量检测材料





保山市隆阳区农村人居环境政治
ppp项目
施工区域: 隆阳区
施工内容: 提升农村基础设施
施工责任人: 朱杰昌
监理单位: 云南天启建设工程咨询有限公司
拍摄时间: 2022.09.13 15:51
天气: 多云 23°C
地点: 隆阳区·永平镇
施工单位: 云南建投第九建设有限公司
存在隐患: 提升农村基础设施



保山市隆阳区农村人居环境治
理ppp建设项目
施工区域: 上芒A3W-2-AW-16
段
施工内容: DN200管沟回填压实
度检测
施工责任人: 朱杰昌
监理单位: 宋江
拍摄时间: 2022.09.16 10:16
天气: 阴 25°C
地点: 隆阳区·怒江大峡谷



保山市隆阳区农村人居环境治理
ppp建设项目, 新增
施工区域: 隆江镇芒旦村路面混凝土
恢复
施工内容: AW-8-AW-12路面混
凝土浇筑
施工责任人: 朱杰昌
监理单位: 宋江
拍摄时间: 2022.10.05 09:38
天气: 多云 23°C
地点: 隆阳区·怒江大峡谷
监理单位: 云南天启建设工程咨询有限公司
施工单位: 云南建投第七建设有限公司



保山市隆阳区人居环境PPP建
设项目
施工内容: 沙坝自然村乌龙潭河岸入
户管接入工程量实收
拍摄时间: 2022.11.22 10:35
天气: 晴 11°C
地点: 保山市·沙坝羊家匠羊肉
馆



云南省保山市隆阳区农村人居环
境整治PPP建设项目
施工区域: 蒲缥镇王头寨社区余家寨
施工内容: WB38.2-WB36碎石垫层
及路面验收
施工责任人: 何文学
监理单位: 刘东
拍摄时间: 2022.08.30 09:22
地点: 隆阳区·余家寨
监理单位: 云南天启建设工程咨询有限公司
施工单位: 云南建投第九建设有限公司



保山市隆阳区人居环境综合治
理建设项目
施工区域: 沙登北坝W-469至
W-453管沟回填检测
拍摄时间: 2021.12.02 10:27
天气: 阴 9°C
地点: 保山市·070乡道
施工单位: 云南建投第九建设有限公司



施工区域: 沟槽分层
验收内容: W-201压实度取样检测
拍摄时间: 2021.12.13 10:54
地点: 保山市·清水村







云南省保山市隆阳区农村人居环境整治PPP建设项目

施工区域: 郑家屯WC-8-1#至WC-8-2#
 施工内容: 压实度取样
 拍摄时间: 2021.12.13 16:46
 地点: 保山市·016乡道

监理单位: 云南天启建设咨询有限公司
 施工单位: 云南省建设投资控股集团有限公司

今日水印
相机
真实时间



保山市隆阳区农村人居环境整治PPP项目

施工区域: 卸义村w557~w574
 施工内容: 碎石垫层验收
 施工责任人: 王佛
 监理单位: 袁旺
 拍摄时间: 2022.09.19 09:26
 天气: 多云 19℃
 地点: 保山市·079乡道

监理单位: 云南天启建设咨询有限公司
 施工单位: 云南建投第九建设工程有限公司

今日水印
相机
真实时间



隆阳区人居环境PPP项目

2021.12.09 11:43

施工区域: 板桥刘家村
 施工内容: w-9-w-21井天然极配, 检查检查
 天气: 多云 15°
 地点: 保山市·刘家坡

今日水印
相机
真实时间



工程记录

施工区域: 板桥刘家村
 施工内容: 混凝土垫层验收
 拍摄时间: 2022.03.12 09:07
 天气: 晴 7℃
 地点: 保山市·079乡道

监理单位: 云南天启建设咨询有限公司
 施工单位: 云南建投第九建设工程有限公司

今日水印
相机
真实时间



保山市隆阳区农村人居环境整治PPP项目

项目

施工区域: 板桥刘家村
 施工内容: 混凝土垫层验收
 施工责任人: 王佛
 监理单位: 袁旺
 拍摄时间: 2022.03.12 09:07
 天气: 晴 7℃
 地点: 保山市·079乡道



监理单位: 云南天启建设咨询有限公司
 施工单位: 云南建投第九建设工程有限公司


今日水印
相机
真实时间















云南省保山市隆阳区农村人居环境整治PPP建设项目

施工区域: 董堡污水处理

施工内容: 董堡龙井村沟槽开挖

拍摄时间: 2021.10.25 15:23

天气: 晴 24℃

地点: 保山市·大龙井

监理单位: 云南天启建设咨询有限公司

施工单位: 云南建投第九建设工程有限公司

今日水印相机



隆阳区东河流域环境综合治理项目

计数: 10

施工内容: 辛街乡邹里屯——东河段污水管中粗砂包管

拍摄时间: 2021.11.28 10:44

监理单位: 云南锦诚建设项目管理(集团)有限公司

施工单位: 云南建投第九建设有限公司

今日水印相机



隆阳区东河流域环境综合治理项目

计数: 10


施工内容: 辛街乡邹里屯——东河段污水管中粗砂垫层打夯

拍摄时间: 2021.11.27 10:31



监理单位: 云南锦诚建设项目管理(集团)有限公司


施工单位: 云南建投第九建设有限公司

今日水印相机









保山市隆阳区农村人居环境

施工区域 丙麻乡丙麻社区街上自然村

施工内容 道路恢复碎石基层

